



**INFORME DE ACTIVIDAD**  
**SESIÓN ÚNICA**

<b>Fecha:</b> 15 de Febrero del 2024	<b>Comisión:</b> Comisión de Ordenamiento Territorial, Reducción de Riesgos y Seguridad Ciudadana
<b>Responsable:</b> Luis Colombo Moreira Macías - VICEPRESIDENTE	

<b>1. Actividad desarrollada:</b>		<b>Carga Horaria:</b> 2 horas
<b>Actividad</b>	Zanja en el Sitio San Clemente de Riochico	
<b>Objetivos</b>		
<b>Metas / Alcances</b>		

<b>2. Desarrollo Actividad:</b>
<p>En representación de la comisión de ordenamiento territorial, se acudió al sitio <b>San Clemente</b> de la comunidad las <b>Chacras</b> de la parroquia <b>Riochico</b>, debido al llamado de una moradora del sector. La situación consiste en la afectación de la familia Romero Zamora y de otras tres (3) familias, porque en momentos de lluvias se desplaza una <b>QUEBRADA</b> por sus terrenos causando inundaciones en cuatros (4) casa. En dichas viviendas habitan personas con discapacidad y de la tercera edad, el problema es de mayor gravedad, debido a que, no se puede evacuar a las personas vulnerables porque el agua llega hasta un metro de altura. Los afectados indican que es pertinente realizar una limpieza, además, de profundizar el canal para que el agua evacue y así mejor la situación de los habitantes.</p>

<b>3. Anexo Fotografico:</b>
------------------------------















Firmado electrónicamente por:  
LUIS COLOMBO  
MOREIRA MACIAS

Sr. Luis Colombo Moreira Macías  
Presidente





## INFORME DE ACTIVIDAD SESIÓN ÚNICA

<b>Fecha:</b> 16 de Febrero del 2024	<b>Comisión:</b> Comisión de Ordenamiento Territorial, Reducción de Riesgos y Seguridad Ciudadana
<b>Responsable:</b> Luis Colombo Moreira Macías - VICEPRESIDENTE	

<b>1. Actividad desarrollada:</b>	<b>Carga Horaria:</b> 4 horas
<b>Actividad</b>	Comunidad las Chacras
<b>Objetivos</b>	
<b>Metas / Alcances</b>	

<b>2. Desarrollo Actividad:</b>
En horas de la mañana se procedió a supervisar el ducto cajón de la comunidad la <b>Chacras</b> de la parroquia <b>Riochico</b> , en compañía de los vocales se intervino en la verificación de las condiciones que se encuentra el lugar debido a las fuertes lluvias del día anterior. Llegando al lugar se constató que el ducto se encontraba tapado de escombros, por ende, junto con los compañeros se realizó la debida limpieza del canal y de esta manera ayudar en la evacuación de la quebrada que pasa por el lugar.

<b>3. Anexo Fotografico:</b>	
	
	



Firmado electrónicamente por:  
**LUIS COLOMBO  
MOREIRA MACIAS**

Sr. Luis Colombo Moreira Macías  
Presidente



## INFORME DE ACTIVIDAD SESIÓN ÚNICA



<b>Fecha:</b> 21 de Febrero del 2024	<b>Comisión:</b> Comisión de Ordenamiento Territorial, Reducción de Riesgos y Seguridad Ciudadana
<b>Responsable:</b> Luis Colombo Moreira Macías - VICEPRESIDENTE	

<b>1. Actividad desarrollada:</b>		<b>Carga Horaria:</b> 2 horas
<b>Actividad</b>	Revisión de la Caseta de la bomba de agua	
<b>Objetivos</b>		
<b>Metas / Alcances</b>		

<b>2. Desarrollo Actividad:</b>
En representación de la Comisión de Ordenamiento Territorial se procedió a supervisar la caseta que se encuentra en el <i>Rio de la parroquia Riochico</i> , la cual se encuentra la bomba de agua que dota de líquido vital a toda la ciudadanía riochiquence. En el lugar se pudo constatar que la construcción necesita material para que no se deteriore, se estima colocar material de construcción para que el agua del río se dirija por otro lado.

<b>3. Anexo Fotografico:</b>	
	





Empleado electrónicamente por:  
**LUIS COLOMBO**  
**MOREIRA MACIAS**

**Sr. Luis Colombo Moreira Macías**  
Presidente





**INFORME DE ACTIVIDAD**  
**SESIÓN ÚNICA**

<b>Fecha:</b> 24 de Febrero del 2024	<b>Comisión:</b> Comisión de Ordenamiento Territorial, Reducción de Riesgos y Seguridad Ciudadana
<b>Responsable:</b> Luis Colombo Moreira Macías - VICEPRESIDENTE	

<b>1. Actividad desarrollada:</b>		<b>Carga Horaria:</b> 4 horas
<b>Actividad</b>	Minga en Riochico	
<b>Objetivos</b>		
<b>Metas / Alcances</b>		

<b>2. Desarrollo Actividad:</b>
En compañía de los vocales del GAD parroquial se procedió a realizar una minga, debido a que por el lugar pasa una quebrada, perjudicando a los moradores del sector. El objetivo fue desviar el paso de la misma, cortando arboles para así evitar la inundación en las casas y sus alrededores.

<b>3. Anexo Fotografico:</b>
------------------------------







Firmado electrónicamente por:  
LUIS COLOMBO  
MOREIRA MACIAS

Sr. Luis Colombo Moreira Macías  
Presidente



**INFORME DE ACTIVIDAD**  
**SESIÓN ÚNICA**

<b>Fecha:</b> 24 de Febrero del 2024	<b>Comisión:</b> Comisión de Ordenamiento Territorial, Reducción de Riesgos y Seguridad Ciudadana
<b>Responsable:</b> Luis Colombo Moreira Macías - VICEPRESIDENTE	

<b>1. Actividad desarrollada:</b>		<b>Carga Horaria:</b> 1 horas
<b>Actividad</b>	Estero de la comunidad Arreaga	
<b>Objetivos</b>		
<b>Metas / Alcances</b>		

<b>2. Desarrollo Actividad:</b>
En horas de la tarde, se efectuó el traslado a la comunidad Arreaga de Riochico, en compañía del teniente Político de la parroquia para supervisar el estado en el que se encuentra un Estero el cual perjudica a una familia, debido a las fuertes lluvias anuales que han ejercidos derrumbes, debido a esto ya se desplomo un poste de energía eléctrica. Cabe importante mencionar que ya se efectuó el respectivo oficio dirigido al gobierno provincial de Manabí solicitando materiales e intervención en dicho lugar por las posibles catástrofes que pude provocar.

<b>3. Anexo Fotografico:</b>
------------------------------









Firmado electrónicamente por:  
LUIS COLOMBO  
MOREIRA MACÍAS

Sr. Luis Colombo Moreira Macías  
Presidente







## INFORME DE ACTIVIDAD SESIÓN ÚNICA

<b>Fecha:</b> 29 de Febrero del 2024	<b>Comisión:</b> VICEPRESIDENTE
<b>Responsable:</b> Luis Colombo Moreira Macías - VICEPRESIDENTE	

<b>1. Actividad desarrollada:</b>		<b>Carga Horaria:</b> 2 horas
<b>Actividad</b>	Activado el COPAE.	
<b>Objetivos</b>	Fortalecer alianzas de las diferentes organizaciones.	
<b>Metas / Alcances</b>		

<b>2. Desarrollo Actividad:</b>
Se desarrollo una mesa de dialogo, en conjunto con la Policía Nacional, Cuerpo de Bombero, Tenencia Política y miembros del GAD Parroquial. Con las diferentes organizaciones se activo el COPAE, debido a las fuertes lluvias que se están ocasionando en la provincia de Manabí.

<b>3. Anexo Fotografico:</b>	
	



Firmado electrónicamente por:  
LUIS COLOMBO  
MOREIRA MACIAS